

ボールキャッチ交換後の画像



現状は上記のように、オス側は溶接で付いているため持ち手の表部分はフラットな状態です。



ボールキャッチ（オス）交換後は上記のように、持ち手の表部分に袋ナットが見えた状態になります。