



吸込口部 ボールキャッチ調整方法

- ①メス側の両サイドにあるネジをマイナスドライバーで少しずつ締めこむと、内側にあるボールが中央に寄ります。オス側の掛かり具合をみながら調整して下さい。

※（A）のネジをマイナスドライバーで少しずつ右に回すと、中央のボール（B）が少しずつ内側に寄っていきます。



- ②フタの開閉をしながらオスの掛かり具合で調整してください。



◆上記の調整でも改善されないときは...

- ・メス側のみ新しいボールキャッチに取り替えてみる
 - ・吸込口部分を外して工場に送って修理する
- 工場での修理費用、目安¥25,000～（送料・消費税別）です。
（取外し・梱包・発送・再取付はお客様にてご対応をお願いします）

